



X1000

RESISTENCIA & CONFORT

Última generación de máscaras balísticas, la máscara X1000 responde a todas las necesidades. Con sus pantallas intercambiables, la máscara X1000 se adapta a todos aquellos que llevan gafas con o sin correcciones. Es perfectamente apta para las personas que llevan casco ofreciendo así confort, polivalencia y protección. X1000 es la máscara ideal para las situaciones extremas.

ENTREGADO CON : Funda de microfibra - Funda de transporte

 106 G

- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO
- + PIVOTE PARA LLEVAR CON CASCO
- + RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- + TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



X1NSTDI





X1000

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MCEPS	TRATAMIENTOS
XINSTDI	CLEAR	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	795 KM/H-220.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAXISTDJ	AMBER	2C-1.2 1 BT KN CE		774 KM/H-215.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAXISTDF	SMOKE	5-2.5 1 BT KN CE		782 KM/H-217.2 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM

A CONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 10 x 8 x 19 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: 60 x 38 x 38 cm Peso: 17.9 kg
3660740005108	-	3 660 740 205 102 - 60 piezas
3660740005245	3 660 740 105 242 - 15 piezas	3 660 740 205 249 - 150 piezas
3660740005238	3 660 740 105 235 - 15 piezas	3 660 740 205 232 - 150 piezas

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG
2920

MCEPS
GL-PD-10-12

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
SOSX1000	INSERTO ÓPTICO	3660740000721	3 660 740 100 728	3 660 740 200 725

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVA 5	CE	EN166 - EN170
MONTURA	TPV - SANTOPRENO - VENTILADA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA	NYLON POLYESTER	AS/NZS	



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bolle Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83- Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

